

SD

Solvant Dégraissant

☐ Transparent

SUPPORTS

Polyester | Gelcoat | Bois | Aluminium | Acier



DESCRIPTION

Le Solvant Dégraissant SD est conçu pour nettoyer et préparer les surfaces à peindre. Il est particulièrement adapté pour nettoyer les coques neuves en polyester des cires de démoulage. Ce puissant dégraissant est beaucoup moins volatil et inflammable que l'acétone et le MEC, pour une meilleure efficacité. Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage des outils utilisés lors de la mise en œuvre des résines époxy.

CARACTÉRISTIQUES

POINT ÉCLAIR	PE > 14°C
CONDITIONNEMENT	0.75L - 2.5L - 5L
DÉLAI D'UTILISATION	5 ans

APPLICATION

- Sur le Gelcoat, rincer le support à l'eau douce et laisser sécher.
- Appliquer Nautix SD avec un chiffon imbibé.
- Nettoyer avec un 2eme chiffon sec.
- Changer de chiffon très régulièrement pendant le nettoyage.
- Attendre l'évaporation complète avant de peindre.

CONSEILS SPÉCIFIQUES

Si le support est gras, il est conseillé de laver la coque à la lessive sodée type Saint Marc puis de rincer au jet haute pression.

INFORMATIONS

PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Produit à usage amateur et professionnel.
- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.